1	2	3	4	5	6	7	8

	Sterowanie sprężarkami S1 i S2 od spadku ciśnienia				Sprężarka S1					Sprężarka S2				
	Praca naprzemienna	Opóźnienie załączenia	Praca równoległa -awaria S1 lub S2		Opóź. zał/ Praca naprzemienna	Praca naprzemienna -awaria S2	Praca równoległa -awaria S1/S2	Sterowanie A-0-R	Obwody sterowania	Opóź. zał/ Praca naprzemienna	Praca naprzemienna -awaria S1	Praca równoległa -awaria S1/S2	Sterowanie A-0-R	Obwody sterowania



Wszystkie rozwiązania elementów zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność Instalcompact i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnej zgody

	Opracował:	Sprawdził:	Zatwierdził:
Nazwisko			
Data			
Podpis			

Tytuł:
Rozdzielnia Technologiczna RT

Nr. umowy	
Nr. urządz.	
Nr. rysunku	
Norma: PN61346	Rewizja:
=	Strona 8
+	z 25 Str.