







GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz , ul.Baczyńskiego 7/29			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Profil numer 44</b>							Zał.Nr: 3.26 Wiertnica: H25SG		
Rejon: Ul. Liściasta Miejscowość: Ozorków Powiat: zgierski Województwo: łódzkie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j. Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c. Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak				System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzędna: 150.80 m n.p.m. Skala 1 : 50      Data wiercenia: 2009-03-03					
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp Nasyp				nasyp niebudowlany (P+H+KO), szary	nN	XI				
			1.0		0.50	piasek średni, brązowy z domieszką kamieni	Ps+KO	Ib	mw	szg	0.5	
		Czwartorzęd Pleistocen	2.0		1.30	piasek średni z domieszką piasku grubego przewarstwiony piaskiem pylastym (wilgotnym) w spągu KO	Ps+Pr//P <sub>π</sub>	Ib	mw	szg	0.5	
			3.0		3.00							
<b>Profil numer: 45    Rzędna: 147.50 m n.p.m.    Data wiercenia: 2009-03-03</b>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp Nasyp				nasyp niebudowlany (P+gruz), szary	nN	XI				
			1.0		0.50	piasek średni, brązowo-żółty	Ps	Ib	mw	szg	0.5	
		Czwartorzęd Pleistocen	2.0		1.30	piasek drobny, jasny szary	Pd	Ia	mw	szg	0.5	
			3.0		3.00							