









GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz , ul.Baczyńskiego 7/29			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 15							Zał.Nr: 3.10 Wiertnica: H25SG		
Rejon: Ul. Poprzeczna Miejscowość: Ozorków Powiat: zgierski Województwo: łódzkie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j. Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c. Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak				System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzędna: 152.90 m n.p.m. Skala 1 : 50      Data wiercenia: 2009-03-03					
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyty Nasyty				nasyp niebudowlany (P+H), szary	nN	XI				
			1.0		0.50	piasek średni, żółty	Ps	Ib	mw	szg	0.5	
		Czwartorzęd Pleistocen	2.0		1.80	piasek drobny, żółty-jasno szary	Pd	Ia	mw	szg	0.5	
			3.0		3.00							
Profil numer: 16    Rzędna: 141.68 m n.p.m.    Data wiercenia: 2009-03-03												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyty Nasyty				nasyp niekontrolowany (P+H, w stropie żużel+KO)	nN	XI				
			1.0		0.70	Piasek średni, brązowy	Ps	Ib	mw	szg	0.5	
			1.20		1.20	Piasek pylsty, jasny brązowy z domieszką otoczków	P <sub>π</sub> +KO	Ia	mw	szg	0.5	
		Czwartorzęd Pleistocen	2.0		1.70	Piasek gliniasty, jasny brązowy	Pg	IIc	w	pl		0.35
			3.0		2.20	Piasek gliniasty, jasny brązowy przewarstwiony gliną piaszczystą	Pg//Gp	IIa	mw	pzw		0
			3.50		3.50							