









GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz , ul.Baczyńskiego 7/29			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>  <b>Profil numer 42</b>							Zał.Nr: 3.25			
Rejon: Ul. Krasickiego Miejscowość: Ozorków Powiat: zgierski Województwo: łódzkie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j. Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c. Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak				System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzędna: 144.85 m n.p.m. Skala 1 : 50      Data wiercenia: 2009-03-03						
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL	
1	[m.p.p.t]	3	[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Nasypy Nasyp				nasyp niebudowlany (P+H+KO), szary	nN	XI					
		Czwartorzęd Pleistocen			0.50	piasek drobny, żółty	Pd	Ia	mw	szg	0.5		
			1.0										
			2.0										
					2.50	piasek średni, jasny szary z domieszką kamieni	Ps+KO	Ic	mw	szg	0.5		
					3.50								
<b>Profil numer: 43    Rzędna: 151.70 m n.p.m.    Data wiercenia: 2009-03-03</b>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Nasypy Nasyp				nasyp niebudowlany (P+H+gruz), szary	nN	XI					
		Czwartorzęd Pleistocen			0.50	piasek średni, brązowy z domieszką kamieni	Ps+KO	Ib	mw	szg	0.5		
			1.0										
			2.0										
						1.50	piasek średni, żółto-brązowy z domieszką piasku grubego	Ps	Ib	mw	szg	0.5	
						2.70	piasek pylasty, żółty	Pπ	Ia	mw	szg	0.5	
					3.00	piasek średni, jasny szary	Ps	Ib	mw	szg	0.5		
					3.50								