





GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz , ul.Baczy skiego 7/29			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 3						Zał.Nr. 3.3			
Rejon: Ul. Graniczna Miejscowo : Ozorków Powiat: zgierski Województwo: łódzkie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j. Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c. Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak				System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rz dna: 140.27 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-02-27					
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6							
		Nasyp Nasyp				nasyp niekontrolowany (P+H)	nN	XI				
		Czwartorz d Pleistocen	1.0		0.50	Piasek pylsty, jasny br zowy z domieszk piasku redniego	P _π +Ps	Ia	mw	szg	0.5	
			3.0		3.20	Piasek gliniasty, jasny br zowy przewarstwiony glin piaszczyst	Pg/Gp	IIIa	mw	pzw		0
			4.0		4.00							