

GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz , ul.Baczyńskiego 7/29			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 52							Zał.Nr: 3.29		
Rejon: Ul. Wiatraczna Miejscowość: Ozorków Powiat: zgierski Województwo: łódzkie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j. Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c. Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak				System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzędna: 143.90 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-03-04					
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6							
		Nasypy Nasyp				nasyp niebudowlany (P+H), szary	nN	XI				
		Czwartorzęd Pleistocen	1.0		0.60	piasek średni, jasny brązowy	Ps	Ib	mw	szg	0.5	
					1.10	piasek drobny, żółty	Pd	Ia	mw	szg	0.5	
					1.60	piasek pylasty, żółty	P π	Ia	mw	szg	0.5	
				2.0		2.00						
Profil numer: 53 Rzędna: 146.43 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-03-04												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				nasyp niebudowlany P+H+KO), szary	nN	XI				
		Czwartorzęd Pleistocen	1.0		0.40	piasek średni, brązowy	Ps	Ib	mw	szg	0.5	
					1.00	piasek gruby, jasny brązowy z domieszką kamieni	Pr+KO	Ib	mw	szg	0.5	
					2.00	pospółka, brązowa	Po	Ic	mw	szg	0.5	
					2.60	piasek drobny, jasny szary	Pd	Ia	mw	szg	0.5	
					3.50							