

GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz , ul.Baczyńskiego 7/29			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Profil numer 55</b>							Zał.Nr: 3.31 Wiertnica: H25SG		
Rejon: Ul. Kasztanowa Miejscowość: Ozorków Powiat: zgierski Województwo: łódzkie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j. Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c. Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak				System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzędna: 139.86 m n.p.m. Skala 1 : 50      Data wiercenia: 2009-03-04					
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6							
		Holocen				gleba, szara	H	XII				
		Czwartorzęd Pleistocen	1.0		0.40	piasek średni, brązowy z domieszką piasku grubego	Ps+Pr	Ib	mw	szg	0.5	
			2.10		2.10	piasek średni, jasny żółty przewarstwiony piaskiem pylastym	Ps//P <sub>π</sub>	Ib	mw	szg	0.5	
			3.50									
<b>Profil numer: 56    Rzędna: 127.95 m n.p.m.    Data wiercenia: 2009-03-04</b>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp				nasyp niebudowlany (P+H), szary	nN	XI				
		Czwartorzęd Pleistocen	1.0		0.70	piasek średni, żółty	Ps	Ib	w/nw	szg	0.5	
			2.30		2.30	piasek średni, jasny szary z domieszką piasku drobnego	Ps+Pd	Ib	nw	szg	0.5	
			3.00			3.00						