





GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz , ul.Baczyńskiego 7/29			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 5							Zał.Nr: 3.5		
Rejon: Ul. Graniczna Miejscowość: Ozorków Powiat: zgierski Województwo: łódzkie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j. Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c. Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak				System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzędna: 139.52 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-02-27					
Wiercenie	Głębokość zwiarcadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				nasyp niekontrolowany (P+H, w stropie KO)	nN	XI				
			1.0		0.50	Piasek pylsty, żółty przechodzący w piasek drobny						
		Czwartorzęd Pleistocen	2.0				P _π ->Pd	Ia	mw	szg	0.5	
			3.0		3.00							
Profil numer: 6 Rzędna: 140.54 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-02-27												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				nasyp niekontrolowany (P+H, w stropie żużel)	nN	XI				
			1.0		1.00	Piasek pylsty, brązowy przewarstwiony piaskiem średnim (2,3 [m] przewarstwienie piasku gliniastego)						
		Czwartorzęd Pleistocen	2.0				P _π //Ps	Ia	mw	szg	0.5	
			3.0		3.00							